

АО «АльфаСтрахование»
Санкт-Петербургский филиал
190013, Санкт-Петербург,
Московский пр., дом 60/129, литер Б
Тел.: 336-56-76 факс: 336-56-70
E-mail: info-spb@alfastrah.ru, www.alfastrah.ru

МБУК ЦКДО «Гармония»

ул. Советская, д.3а,
р.п. Хвойная, Новгородская обл.,
174580

01.08.2024 № 119 805 1086

Кас. убытка № 3792/133/01213/24

Уважаемые господа!

Ваше дополнительное заявление от 29.07.2024 г. об ознакомлении с результатами осмотра и выдаче страхового акта, поступившее в адрес АО «АльфаСтрахование», было нами рассмотрено.

Сообщаем Вам, что заявление о возмещении по ОСАГО по страховому случаю № 3792/133/01213/24 рассмотрено, решение о выплате принято должным образом, выплата страхового возмещения осуществлена в полном объеме на представленные реквизиты, на основании представленных и подготовленных с Вашим участием документов.

Выплата страхового возмещения осуществлена в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства*, размер которой определен заключенным между Вами и АО «АльфаСтрахование» Соглашением о выплате страхового возмещения от 19.03.2024 г.

Направляем в Ваш адрес документы, предусмотренные действующим законодательством.

** Ст. 12 п. 12 Федерального Закона № 40 «В случае, если по результатам проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков страховщик и потерпевший согласились о размере страхового возмещения и не настаивают на организации независимой технической экспертизы или независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, экспертиза не проводится».*

Приложение:

- Копия Акта осмотра – 2стр.,
- Копия Акта о страховом случае (подписан ЭЦП) от 20.03.2024 г. – 1стр.,
- Копия Платёжного поручения № 35733 от 21.03.2024 г. – 1 стр.

С уважением,

Главный эксперт
Управления урегулирования
Розничных убытков СЗРЦ
АО «АльфаСтрахование»



О.А.Филипкина

Индивидуальный предприниматель Шварифельд Руслан Леонидович, ИНН 270700636271, ОГРНИП 320532100017372,
адрес места нахождения: Новгородская область, город Барановичи, ул. 9-го Января, дом 29, офис 10

АКТ ОСМОТРА ПОВРЕЖДЕНИЙ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Дата 02 ноября 2023 г.
 Время начало осмотра «12» ч. «39» мин
 Время окончания осмотра «18» ч. «20» мин.
 Место осмотра: Новгородская обл, РП Хвобина 3
 Марка, модель ТС: VAZ - A65R32
 Государственный номер: E988PO53
 Дата выпуска по регистрационным документам: 2019г
 Дата эксплуатации транспортного средства: 2019г
 VIN: X96A65R32K0871051
 Тип кузова: Автомобиль, количество дверей: 5, кол. мест (общее) 8, тип двигателя: Вазовский, модель двигателя: ISF2885F148, рабочий объем 2776 см³, мощность: 130/102,7 кВт/л.с., шины: _____, кузов №: A65R33K0024863, цвет окраски: Белый, тип окраски: металлик, шасси: отсутствует
 Владелец (доверенное лицо): МБУК ЦРДО, Паромовский
 Адрес, телефон владельца (д/л): Новгородская область, ОП Хвобина 3, дом 3
 Регистрационный документ: (ПТС, св-во о регистрации) 99 04 N 388769
 Выдан: 24 марта 2020г.
 Пробег: 54539 (км) (миль).
 Дата ДТП: 18.10.2023г

Дополнительное оборудование:

| | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| ABS | Эл. стеклоподъемники | Стеклооч. задний | CDchanger |
| ARS (ПБС) | Люк стеклянный 3М | Обогрев сидений | Усилитель руля 3м |
| Компьютер | Центральный замок | Спортивные сиденья | Спойлер задний |
| AIRBAG водителя | Доп. фары | Детское сиденье | Спойлер передний |
| AIRBAG пассажира | Кондиционер | Искусственная кожа | Накладки порогов |
| AIRBAG боковой | Зеркала с подогревом | Натуральная кожа | Регулир. подвеска |
| Тонировка стекол | Омыватель фар | Велюр | Наруж. термометр |
| Сигнализация | Регулировка фар | Доп. отопитель | Разд. задн. сиденья |
| Тягово-сцепное ус-во | Круиз контроль | Автоматизированная | Парк-контроль |
| Диски легкосплавные | Багажник (релинг) | CD проигрыватель | Климат контроль |
| Складная крыша | Ксенон | Накладки окраш. | |
| Металл.съемн. крыша | Накладки хром. | | |

Перед началом осмотра двигатель запускается/ не запускается.

ПОВРЕЖДЕНИЯ

| № | Наименование повреждений деталей (узлов, агрегатов) вид, характер, место. | Ремонтные воздействия | | | |
|----|---|-----------------------|------------|---------|--------|
| | | замена | ремонт чис | окраска | диагн. |
| 1. | Капот - деформация ребер жесткости образовалась складка | X | | X | |
| 2. | Решетка радиатора - разлом | X | | | |
| 3. | Фара переднего левого - разрушена | X | | | |
| 4. | Фара переднего правого - разлом | X | | | |
| 5. | Башня пер. левой - разрушена | X | | | |

| | | | |
|---|--|---|---------|
| 6. | Переднее багетное правое - разр. | X | X |
| 7. | Искус. переднее кресло левое - деторизация | X | |
| 8. | Крыло переднее левое - разрушено | X | |
| 9. | Дверь передняя левая - деторизация на $S > 50\%$ с образованием складок | X | X |
| 10. | Проем переднее левое двери - деторизация с разрывом | X | X |
| 11. | Боковина левая (лев.) - деторизация перед жесткости на $S < 50\%$ | X | X |
| 12. | Боковина центральная левая - деторизация на $S < 50\%$ | X | X |
| 13. | Дверь переднее левое - деторизация | | Тран. X |
| 14. | Колпак переднее левое - разр. | X | |
| 15. | Боковина задняя левая - деторизация на $S < 50\%$ | X | |
| 16. | Накладка порога левая - царапины с ушибленным | | Тран. X |
| 17. | Ламель передняя - разрушено | X | |
| 18. | Ламель крышки - деторизация перед жесткости с образованием складок на $S < 50\%$ | X | X |
| 19. | Боковина центральная правая - деторизация на $S < 25\%$ | X | X |
| 20. | Дверь задняя правая - царапины с ушибленным | | Тран. X |
| 21. | Радиатор охлаждения - деторизация | | X |
| 22. | Зеркало заднего вида левое - царапины с ушибленным | X | |
| 23. | Обеденное сиденье - трещина | X | |
| 24. | Шампунь переднее левое - деторизация | X | |
| Имеются скрытые повреждения Требуется дополнительное обследование. | | | |

Замечания после осмотра: _____

При осмотре присутствовали:

Владелец (доверенное лицо) _____

Другие лица: _____

Эксперт: Шварцфельд Руслан Леонидович

| | |
|--|---------------------------------|
| Убыток № 3792/133/01213/24/001 | |
| Время и дата ДТП | 07 часов 36 минут 28.10.2023 г. |
| Место ДТП (субъект Российской Федерации) | |
| Дата принятия заявления | 01.03.2024 |
| Дата осмотра ТС | |

АКТ о страховом случае

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕРПЕВШЕМ

Данные о страховом полисе Потерпевшего

| | | | |
|--|--------------------------|----|--|
| Потерпевший (ФИО, наименование юр. лица) | Беляев Андрей Леонидович | | |
| Страхователь (ФИО, наименование юр. лица) | Беляев Андрей Леонидович | | |
| Наименование Страховщика потерпевшего | ПАО СК "Росгосстрах" | | |
| Серия и номер полиса ОСАГО Страховщика потерпевшего | ААМ5073628111 | | |
| Срок действия полиса ОСАГО | с 00.00.0000 г. | по | |
| Период использования (не обязательно для заполнения) | | | |

Транспортное средство Потерпевшего

| | | | |
|---|--------------------------|-------------|------|
| Марка/модель/год выпуска | ГАЗ | A65R32/Next | 2019 |
| Государственный регистрационный номер | E988PO53 | | |
| VIN (при отсутствии VIN указать № кузова) | X96A65R32K0871051 | | |
| Лицо, управлявшее ТС на момент ДТП (ФИО) | Беляев Андрей Леонидович | | |
| Дата рождения/серия и № в/у | 08.04.1978 г. | 9920 066483 | |

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЧИНИТЕЛЯ ВРЕДА

Данные о страховом полисе Причинителя вреда

| | | | |
|--|---------------------------------|------------------|--|
| Страхователь (ФИО, наименование юр. лица) | Миронова Мария Станиславовна | | |
| Наименование Страховщика причинителя вреда | АО «АльфаСтрахование» | | |
| Серия и номер полиса ОСАГО Страховщика причинителя вреда | XXX0323655093 | | |
| Срок действия полиса ОСАГО | с 00 час. 00 мин. 22.04.2023 г. | по 21.04.2024 г. | |
| Период использования (не обязательно для заполнения) | | | |

Транспортное средство Причинителя вреда

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------|------|
| Марка/модель/год выпуска | Suzuki | GRAND VITARA | 2000 |
| Государственный регистрационный номер | C662ME30 | | |
| VIN (при отсутствии VIN указать № кузова) | JS3TD62VX14155602 | | |
| Лицо, управлявшее ТС на момент ДТП (ФИО) | Миронов Николай Александрович | | |
| Дата рождения/серия и № в/у | 08.11.1985 г. | 3017 515984 | |

3. РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВЛЕННОМУ СОБЫТИЮ

| | | |
|----------------------------|--|------------------------------|
| Признать страховым случаем | <input checked="" type="checkbox"/> ДА | <input type="checkbox"/> НЕТ |
|----------------------------|--|------------------------------|

4. ПРАВО РЕГРЕССНОГО ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦУ, ПРИЧИНИВШЕМУ ВРЕД

| | | |
|---|--|------------------------------|
| Основание для предъявления регрессного требования | <input checked="" type="checkbox"/> ЕСТЬ | <input type="checkbox"/> НЕТ |
|---|--|------------------------------|

5. РАСЧЕТ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

| за вред, причиненный | размер ущерба (руб.) | подлежит выплате (руб.) |
|---|----------------------|-------------------------|
| Транспортному средству (имуществу) | 224000.00 | 224000.00 |
| Иному имуществу | | |
| Дополнительные расходы | | |
| Независимая техническая экспертиза (оценка) | 0.00 | 0.00 |
| Эвакуация ТС | 0.00 | 0.00 |
| Хранение ТС | 0.00 | 0.00 |
| Иные | 0.00 | 0.00 |

Приложение к Акту: Копия акта осмотра поврежденного транспортного средства.

Размер страхового возмещения (ИТОГО) 224000.00

Страховой акт составил

Страховой акт «Утвержден»

« 20 » марта 2024 г.

« 20 » марта 2024 г.

| | |
|--|--|
| Главный специалист - Отдел УУ (Новгородский ф-л (В.Новгород)) (должность) /Воробьев Ю.В. | Главный специалист - Отдел УУ (Новгородский ф-л (В.Новгород)) (должность) /Воробьев Ю.В. |
| (подпись) (ФИО) | (подпись) (ФИО) |

Выплата осуществлена по безналичному расчету МБУК ЦКДО "ГАРМОНИЯ", л/с 20506Е84060 (указать кому)

Причины и обстоятельства страхового случая - дорожно-транспортное происшествие.

Последствия и характер ущерба - причинение ущерба транспортному средству.